

胎压系列产品 软件更新



MaxiTPMS TS508, TS608, MaxiSYS MS906TS

TS508 【Msts版本: V6.47】 【Diag版本: V1.98】

TS608 【Msts版本: V6.38】 【Diag版本: V1.94】

MS906TS 【Msts版本: V6.36】 【Diag版本: V1.91】

MS906Pro-TS 【Msts版本: V1.19】 【Diag版本: V1.15】

新增:

1. 新增 CN 区 NIO ES7 (2022/06-2023/06), Geely Binray COOL (2022/01-2023/12), BYD Han DM-i (2022/04-2023/12) 等 62 款车型 Sensor 支持;
2. 新增吉利几何 G6、帝豪 L HI·P 等车型的 OBD 学习功能和诊断功能, 覆盖至 2023 款;
3. 新增比亚迪海豚、海豹、驱逐舰 05、唐 DM-i、汉 DM-i 等车型的 OBD 学习功能, 覆盖至 2023 款;
4. 新增上汽荣威 RX5 新能源、荣威 iMAX8 EV、名爵 ONE 等车型的 OBD 学习功能和诊断功能, 覆盖至 2023 款;
5. 新增五菱宏光 MINI 敞篷版、五菱凯捷 HEV、星辰 HEV、星驰等车型的 OBD 学习功能和诊断功能, 覆盖至 2023 款;
6. 新增广汽传祺 GS3、影酷、E9 的 OBD 学习功能, 优化 GAC (传祺 & 埃安) 车型的 OBD 学习功能, 覆盖至 2023 款, 添加部分车型的胎压标称值读写功能;
7. 新增东风风光 330/370/580 Pro、郑州日产锐骐、东风小康 K07S/EC36 等车型的 OBD 学习功能和诊断功能, 覆盖至 2023 款;
8. 新增腾势 X, 腾势 D9 车型的 OBD 学习功能和诊断功能。

修复：

1. 修复比亚迪汉 EV、荣威 RX3 Pro、路虎揽胜运动版进系统失败问题；
2. 修复雷诺科雷傲 OBD 学习功能成功仪表不显示胎压及路试报警问题；
3. 修复 Lexus LX470 不显示传感器数据流问题；
4. 修复长城坦克 300 ， 比亚迪唐 DM OBD 学习失败问题。

优化：

优化东风风神、东风风行、东风小康、郑州日产、东风风光、传祺、埃安、吉利、比亚迪车系 OBD 诊断功能。



扫描二维码 了解更多功能介绍及操作指引
详情可咨询当地道通科技授权经销商



服务热线 **400-009-3838**

AUTEL® 道通

股票代码:688208